

Papel, Plástico y Cartón



Guillotinas y Trilaterales



Cartón y Corrugados



ELIMINAR LAS BARRAS DE REFORZAMIENTO

Retirar el acero de refuerzo y proporcionar la libertad.



PERFORAR Perforación de acero, aluminio y/o

Aluminio y/o aluminio forjado.



PLANCHAS DE CORTE Corte en frío y caliente en acero, aluminio forjado

Sección de corte y/o las propiedades de influencia de la temperatura.



VEJUNTES BARRILLONES



PERFORAR Y BARRILLONES



DADOS, MATRICES Y PUNZONES

Dados para pliegado de lámina



Matrices para pliegado de lámina



Matrices para grabado de lámina



Matrices para pliegado de lámina



LA MODERNA DE SUS INTENCIONES

CUCHILLAS PARA MÁQUINAS DE CIZALLA

Cuchillas para cizalla tipo franco



Cuchillas para cizalla Manual



Cuchillas para cizalla en series
de alto calidad hasta 2mts de
longitud en un solo modelo.
Sistema Tarrica-Longo.



Tajadores



Fanaler para corte de forja, cespás, etc.



Corte de serra



Líquida a través de



Volantes de corte



Cuchillo ondulado corte de aluminos



Cortes

